

# MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Número de certificado:/Certificate No.:  
254692-2018-AE-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date:  
30 septiembre 2016

Validez:/Valid:  
14 septiembre 2018 - 14 septiembre 2021

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

## PIC RESTAURACIÓ, S.L.U

C/General Arinsal, Z.I. Teixido, Nau 4, AD 400, La Massana, Andorra  
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado / and the sites as  
mentioned in the appendix accompanying this certificate

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/  
has been found to conform to the Quality Management System standard:

### ISO 9001:2015

Este certificado es válido  
para el siguiente campo de aplicación:

**Proyectos, venta de maquinaria y  
recambios**  
**Limpieza y mantenimiento de conductos de  
extracción y control de calidad de aire  
interior.**  
**Sistemas de extracción de cocinas.**  
**Conductos de caldera y chimeneas.**  
**Sistemas de aire acondicionado y de  
ventilación.**  
**Sistemas de extracción de lavanderías.**  
**Rehabilitación interior de conductos de  
fibra.**  
**Video inspecciones.**

This certificate is valid  
for the following scope:

**Projects, sale of machinery and spare parts**  
**Cleaning and maintenance of extraction ducts  
and internal air quality control.**  
**Systems of extraction of kitchens.**  
**Boiler conduits and chimneys.**  
**Air conditioning and ventilation systems.**  
**Systems of laundry extraction.**  
**Interior rehabilitation of ducts.**  
**Video inspections**

Lugar y fecha/Place and date:  
**Barcelona, 14 septiembre 2018**



Oficina de emisión/  
For the Certification Body  
**DNV GL – Business Assurance**  
**Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa**  
**6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat,**  
**08820, Barcelona, Spain**

  
**Ana del Rio Salgado**  
Representante de la dirección/  
Management Representative

Numero de certificado:/Certificate No.: 254692-2018-AE-IBE-ENAC  
 Lugar y fecha:/Place and date: Barcelona, 14 septiembre 2018

## Anexo del certificado/Appendix to Certificate

### PIC RESTAURACIÓ, S.L.U

Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes / Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope Local	Site Scope
DECOMANT URGELL, S.L.	Plaça de Catalunya nº3, 25700, Seu d' Urgell, Lleida, Spain	Proyectos, venta de maquinaria y recambios Limpieza y mantenimiento de conductos de extracción y control de calidad de aire interior. Sistemas de extracción de cocinas. Conductos de caldera y chimeneas. Sistemas de aire acondicionado y de ventilación. Sistemas de extracción de lavanderías. Rehabilitación interior de conductos de fibra. Video inspecciones.	Projects, sale of machinery and spare parts Cleaning and maintenance of extraction ducts and internal air quality control. Systems of extraction of kitchens. Boiler conduits and chimneys. Air conditioning and ventilation systems. Systems of laundry extraction. Interior rehabilitation of ducts. Video inspections
DECOMANT, S.L.	C/ General Arinsal, Z.I. Teixido, Nau 4, AD 400, La Massana, Andorra	Proyectos, venta de maquinaria y recambios Limpieza y mantenimiento de conductos de extracción y control de calidad de aire interior. Sistemas de extracción de cocinas. Conductos de caldera y chimeneas. Sistemas de aire acondicionado y de ventilación. Sistemas de extracción de lavanderías. Rehabilitación interior de conductos de fibra. Video inspecciones.	Projects, sale of machinery and spare parts Cleaning and maintenance of extraction ducts and internal air quality control. Systems of extraction of kitchens. Boiler conduits and chimneys. Air conditioning and ventilation systems. Systems of laundry extraction. Interior rehabilitation of ducts. Video inspections
PIC RESTAURACIÓ, S.L.U	C/General Arinsal, Z.I. Teixido, Nau 4, AD 400, La Massana, Andorra	Proyectos, venta de maquinaria y recambios Limpieza y mantenimiento de conductos de extracción y control de calidad de aire interior. Sistemas de extracción de cocinas. Conductos de caldera y chimeneas. Sistemas de aire acondicionado y de ventilación. Sistemas de extracción	Projects, sale of machinery and spare parts Cleaning and maintenance of extraction ducts and internal air quality control. Systems of extraction of kitchens. Boiler conduits and chimneys. Air conditioning and ventilation systems. Systems of laundry

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/  
 Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.  
[www.dnvgl.es/assurance](http://www.dnvgl.es/assurance)

Numero de certificado:/Certificate No.: 254692-2018-AE-IBE-ENAC  
 Lugar y fecha:/Place and date: Barcelona, 14 septiembre 2018

		de lavanderías. Rehabilitación interior de conductos de fibra. Video inspecciones.	extraction. Interior rehabilitation of ducts. Video inspections
--	--	---	--

